


B50 - POUZDRA Z LITÉHO BRONZU S PEVNÝM MAZIVEM (GRAFIT NEBO PTFE)



Vlastnosti

- Samomazný materiál pro náročné podmínky
- Může pracovat při teplotách do 250°C
- Vhodný pro nízké kluzné rychlosti při vysokém zatížení a přerušovaném pohybu
- Vhodný pro rotační, oscilační, posuvné a přerušované pohyby
- Vysoká odolnost vůči opotřebení
- Tichý provoz
- Může pracovat i s mazáním

Oblast použití

- Stavební stroje, mosty, vybavení železáren a oceláren, stroje pro zemní práce, jeřáby a dopravníky, těžební zařízení, vodní a parní turbíny, zařízení na těžbu ropy a plynu, lisovací formy, zařízení na výrobu pneumatik


| Technické údaje | | Jednotka | Hodnota |
|-----------------------------|----------------------|-----------|-----------|
| Přípustné zatížení p | Statické | Mpa | 100 |
| | dynamické | | 70 |
| Přípustná kluzná rychlost V | Mazání tuhým mazivem | m/s | 0,4 |
| Maximální pV faktor | Bez mazání | Mpa x m/s | 1 |
| Teplota | Maximální | °C | +250 |
| | minimální | | -100 |
| Součinitel tření | Bez mazání | - | 0,10-0,12 |
| | Mazání vodou | | 0,08-0,12 |
| Povrchová drsnost Ra | Hřídele | µm | 0,2-0,8 |
| | Otvoru | | 3,2 |
| Tolerance | Hřídele | - | c8, d8 |
| | Otvoru | | H7 |
| Tvrdost hřídele | | HB | 180 |
| | | HRC | 35 |

Mazání

| | |
|---------------------------------|--------|
| Samomazný chod | Dobré |
| Mazání olejem | Dobré |
| Mazání tuhým mazivem | Dobré |
| Mazání vodou | Dobré |
| Mazání technologickou kapalinou | Vhodné |




B50 – VÁLCOVÁ POUZDRA



| Č. produktu | Technické údaje | | | | | |
|-------------|-----------------|----|----|----------|---------------------------|-----------------|
| | Rozměry (mm) | | | Váha (g) | Tolerance | |
| | d | D | L | | Otvor / hřídel | D _{m6} |
| B50 0810 | 8 | 12 | 10 | 4,0 | +0.018 +0.007 | |
| B50 0815 | 8 | 12 | 15 | 6,1 | | |
| B50 1010 | 10 | 14 | 10 | 5,1 | | |
| B50 1015 | 10 | 14 | 15 | 8,1 | | |
| B50 1020 | 10 | 14 | 20 | 10,1 | | |
| B50 1210 | 12 | 18 | 10 | 9,1 | | |
| B50 1215 | 12 | 18 | 15 | 13,8 | | |
| B50 1220 | 12 | 18 | 20 | 17,6 | | |
| B50 1225 | 12 | 18 | 25 | 22,3 | | |
| B50 1230 | 12 | 18 | 30 | 27,7 | | |
| B50 1310 | 13 | 19 | 10 | 9,8 | H7 / d8 e7 f7 | |
| B50 1315 | 13 | 19 | 15 | 14,4 | | |
| B50 1410 | 14 | 20 | 10 | 10,4 | | |
| B50 1415 | 14 | 20 | 15 | 15,6 | | |
| B50 1420 | 14 | 20 | 20 | 17,8 | | |
| B50 1425 | 14 | 20 | 25 | 26,2 | | |
| B50 1430 | 14 | 20 | 30 | 31,4 | | |
| B50 1510 | 15 | 21 | 10 | 11,0 | | |
| B50 1515 | 15 | 21 | 15 | 16,6 | | |
| B50 1520 | 15 | 21 | 20 | 22,0 | | |
| B50 1525 | 15 | 21 | 25 | 27,5 | | |
| B50 1530 | 15 | 21 | 30 | 31,2 | | |
| B50 1610 | 16 | 22 | 10 | 10,5 | +0.021 +0.008 | |
| B50 1615 | 16 | 22 | 15 | 17,5 | | |
| B50 1620 | 16 | 22 | 20 | 24,0 | | |
| B50 1625 | 16 | 22 | 25 | 30,0 | | |
| B50 1630 | 16 | 22 | 30 | 35,2 | | |
| B50 1635 | 16 | 22 | 35 | 41,1 | | |
| B50 1640 | 16 | 22 | 40 | 44,2 | | |
| B50 1815 | 18 | 24 | 15 | 19,6 | | |
| B50 1820 | 18 | 24 | 20 | 26,5 | | |
| B50 1825 | 18 | 24 | 25 | 30,5 | | |
| B50 1830 | 18 | 24 | 30 | 38,3 | | |
| B50 1835 | 18 | 24 | 35 | 47,6 | | |
| B50 1840 | 18 | 24 | 40 | 56,0 | | |
| B50 2010 | 20 | 28 | 10 | 31,3 | +0.025 +0.009 | |
| B50 2015 | 20 | 28 | 15 | 35,8 | | |
| B50 2020 | 20 | 28 | 20 | 40,4 | | |
| B50 2025 | 20 | 28 | 25 | 49,1 | | |
| B50 2030 | 20 | 28 | 30 | 59,1 | | |
| B50 2035 | 20 | 28 | 35 | 68,7 | | |
| B50 2040 | 20 | 28 | 40 | 78,6 | | |
| B50 2050 | 20 | 28 | 50 | 88,5 | | |
| B50 2215 | 22 | 32 | 15 | 30,0 | | |
| B50 2220 | 22 | 32 | 20 | 40,6 | | |
| B50 2515 | 25 | 33 | 15 | 31,8 | | |

| Č. produktu | Technické údaje | | | | | |
|-------------|-----------------|----|----|----------|---------------------------|-----------------|
| | Rozměry (mm) | | | Váha (g) | Tolerance | |
| | d | D | L | | Otvor / hřídel | D _{m6} |
| B50 2520 | 25 | 33 | 20 | 42,0 | +0.025 +0.009 | |
| B50 2525 | 25 | 33 | 25 | 52,4 | | |
| B50 2530 | 25 | 33 | 30 | 61,3 | | |
| B50 2535 | 25 | 33 | 35 | 71,6 | | |
| B50 2540 | 25 | 33 | 40 | 83,9 | | |
| B50 2550 | 25 | 33 | 50 | 106,4 | | |
| B50 2560 | 25 | 33 | 60 | 128,6 | | |
| B50 3015 | 30 | 38 | 15 | 41,5 | | |
| B50 3020 | 30 | 38 | 20 | 55,8 | | |
| B50 3025 | 30 | 38 | 25 | 69,8 | | |
| B50 3030 | 30 | 38 | 30 | 85,8 | H7 / d8 e7 f7 | |
| B50 3035 | 30 | 38 | 35 | 97,9 | | |
| B50 3040 | 30 | 38 | 40 | 111,9 | | |
| B50 3050 | 30 | 38 | 50 | 140,0 | | |
| B50 3060 | 30 | 38 | 60 | 168,9 | | |
| B50 3520 | 35 | 45 | 20 | 81,5 | | |
| B50 3525 | 35 | 45 | 25 | 102,7 | | |
| B50 3530 | 35 | 45 | 30 | 123,3 | | |
| B50 3540 | 35 | 45 | 40 | 168,3 | | |
| B50 3550 | 35 | 45 | 50 | 211,2 | | |
| B50 3560 | 35 | 45 | 60 | 254,3 | | |
| B50 4020 | 40 | 50 | 20 | 103,3 | +0.030 +0.011 | |
| B50 4025 | 40 | 50 | 25 | 118,3 | | |
| B50 4030 | 40 | 50 | 30 | 133,8 | | |
| B50 4035 | 40 | 50 | 35 | 148,8 | | |
| B50 4040 | 40 | 50 | 40 | 189,3 | | |
| B50 4050 | 40 | 50 | 50 | 239,0 | | |
| B50 4060 | 40 | 50 | 60 | 276,4 | | |
| B50 4070 | 40 | 50 | 70 | 313,8 | | |
| B50 4080 | 40 | 50 | 80 | 351,2 | | |
| B50 4530 | 45 | 55 | 30 | 154,3 | | |
| B50 4535 | 45 | 55 | 35 | 185,9 | | |
| B50 4540 | 45 | 55 | 40 | 205,9 | | |
| B50 4550 | 45 | 55 | 50 | 255,0 | | |
| B50 4560 | 45 | 55 | 60 | 309,0 | | |
| B50 5030 | 50 | 60 | 30 | 173,5 | | |
| B50 5035 | 50 | 60 | 35 | 231,4 | | |
| B50 5040 | 50 | 60 | 40 | 241,4 | | |
| B50 5050 | 50 | 60 | 50 | 289,3 | | |
| B50 5060 | 50 | 60 | 60 | 347,2 | | |
| B50 5070 | 50 | 60 | 70 | 405,1 | | |
| B50 5080 | 50 | 60 | 80 | 463,0 | | |
| B50 506230 | 50 | 62 | 30 | 194,6 | | |
| B50 506235 | 50 | 62 | 35 | 244,7 | | |
| B50 506240 | 50 | 62 | 40 | 295,8 | | |
| B50 506250 | 50 | 62 | 50 | 384,3 | | |


B50 – VÁLCOVÁ POUZDRA



| Č. produktu | Technické údaje | | | | | |
|-------------|-----------------|----|-----|----------|------------------------|------------------|
| | Rozměry (mm) | | | Váha (g) | Tolerance | |
| | d | D | L | | Otvor / hřídel | Dm (H9) |
| B50 506530 | 50 | 65 | 30 | 178,6 | H7 / d8 e7 f7 | +0.030 +0.011 |
| B50 506540 | 50 | 65 | 40 | 244,0 | | |
| B50 506550 | 50 | 65 | 50 | 309,4 | | |
| B50 506560 | 50 | 65 | 60 | 374,8 | | |
| B50 506570 | 50 | 65 | 70 | 440,3 | | |
| B50 506580 | 50 | 65 | 80 | 505,7 | | |
| B50 5065100 | 50 | 65 | 100 | 571,1 | | |
| B50 5540 | 55 | 70 | 40 | 264,5 | | |
| B50 5550 | 55 | 70 | 50 | 330,0 | | |
| B50 5560 | 55 | 70 | 60 | 395,2 | | |
| B50 5570 | 55 | 70 | 70 | 460,4 | | |
| B50 6050 | 60 | 70 | 50 | 304,9 | | |
| B50 6060 | 60 | 70 | 60 | 409,9 | | |
| B50 6070 | 60 | 70 | 70 | 433,8 | | |
| B50 6080 | 60 | 70 | 80 | 468,3 | | |
| B50 607530 | 60 | 75 | 30 | 185,4 | | |
| B50 607535 | 60 | 75 | 35 | 218,1 | | |
| B50 607540 | 60 | 75 | 40 | 285,2 | | |
| B50 607550 | 60 | 75 | 50 | 350,7 | | |
| B50 607560 | 60 | 75 | 60 | 415,3 | | |
| B50 607570 | 60 | 75 | 70 | 480,5 | | |
| B50 607580 | 60 | 75 | 80 | 545,0 | | |
| B50 6075100 | 60 | 75 | 100 | 610,3 | | |
| B50 6550 | 65 | 80 | 50 | 371,1 | | |
| B50 6560 | 65 | 80 | 60 | 436,3 | | |
| B50 6570 | 65 | 80 | 70 | 501,6 | | |
| B50 6580 | 65 | 80 | 80 | 566,0 | | |
| B50 7040 | 70 | 85 | 40 | 317,1 | | |
| B50 7050 | 70 | 85 | 50 | 390,0 | | |
| B50 7060 | 70 | 85 | 60 | 455,2 | | |
| B50 7070 | 70 | 85 | 70 | 520,3 | | |
| B50 7080 | 70 | 85 | 80 | 585,6 | | |
| B50 709050 | 70 | 90 | 50 | 411,3 | | |
| B50 709060 | 70 | 90 | 60 | 476,7 | | |
| B50 709070 | 70 | 90 | 70 | 541,6 | | |
| B50 709080 | 70 | 90 | 80 | 606,0 | | |
| B50 7560 | 75 | 90 | 60 | 486,5 | | |
| B50 7570 | 75 | 90 | 70 | 551,1 | | |
| B50 7580 | 75 | 90 | 80 | 616,3 | | |
| B50 75100 | 75 | 90 | 100 | 671,7 | | |
| B50 759540 | 75 | 95 | 40 | 369,6 | | |
| B50 759550 | 75 | 95 | 50 | 431,1 | | |
| B50 759560 | 75 | 95 | 60 | 496,0 | | |
| B50 759570 | 75 | 95 | 70 | 561,3 | | |
| B50 759580 | 75 | 95 | 80 | 626,5 | | |

| Č. produktu | Technické údaje | | | | | |
|--------------|-----------------|-----|-----|----------|------------------------|------------------|
| | Rozměry (mm) | | | Váha (g) | Tolerance | |
| | d | D | L | | Otvor / hřídel | Dm (H9) |
| B50 8040 | 80 | 96 | 40 | 385,7 | H7 / d8 e7 f7 | +0.035 +0.013 |
| B50 8050 | 80 | 96 | 50 | 442,1 | | |
| B50 8060 | 80 | 96 | 60 | 506,3 | | |
| B50 8070 | 80 | 96 | 70 | 571,4 | | |
| B50 8080 | 80 | 96 | 80 | 1265,2 | | |
| B50 80100 | 80 | 96 | 100 | 1527,4 | | |
| B50 80120 | 80 | 96 | 120 | 1735,2 | | |
| B50 8010050 | 80 | 100 | 50 | 461,0 | | |
| B50 8010060 | 80 | 100 | 60 | 526,0 | | |
| B50 8010070 | 80 | 100 | 70 | 591,0 | | |
| B50 8010080 | 80 | 100 | 80 | 1484,4 | | |
| B50 80100100 | 80 | 100 | 100 | 1727,5 | | |
| B50 80100120 | 80 | 100 | 120 | 1986,4 | | |
| B50 9060 | 90 | 110 | 60 | 1189,8 | | |
| B50 9070 | 90 | 110 | 70 | 1435,7 | | |
| B50 9080 | 90 | 110 | 80 | 1649,1 | | |
| B50 90100 | 90 | 110 | 100 | 1860,3 | | |
| B50 90120 | 90 | 110 | 120 | 2106,2 | | |
| B50 10080 | 100 | 120 | 80 | 1814,2 | | |
| B50 100100 | 100 | 120 | 100 | 2020,5 | | |
| B50 100120 | 100 | 120 | 120 | 2226,5 | | |
| B50 11080 | 110 | 130 | 80 | 2018,3 | | |
| B50 110100 | 110 | 130 | 100 | 2213,6 | | |
| B50 110120 | 110 | 130 | 120 | 2420,1 | | |
| B50 120100 | 120 | 140 | 100 | 2410,0 | | |
| B50 120120 | 120 | 140 | 120 | 2585,1 | | |
| B50 125100 | 125 | 145 | 100 | 2680,8 | | |
| B50 125120 | 125 | 145 | 120 | 2850,3 | | |
| B50 130100 | 130 | 150 | 100 | 2810,2 | | |
| B50 140100 | 140 | 160 | 100 | 3013,1 | | |
| B50 150100 | 150 | 170 | 100 | 3211,6 | | |
| B50 160100 | 160 | 180 | 100 | 3435,0 | | |


B50 – PŘÍRUBOVÁ POUZDRA



| Č. produktu | Technické údaje | | | | | | |
|-------------|-----------------|----|----------------|----|----------|---------------------------|-----------------|
| | Rozměry (mm) | | | | Váha (g) | Tolerance | |
| | d | D | D ₁ | L | | Otvor / hřídel | d _{m6} |
| B50 F 1015 | 10 | 14 | 22 | 15 | 8,7 | +0.018 +0.007 | |
| B50 F 1020 | 10 | 14 | 22 | 20 | 11,2 | | |
| B50 F 1215 | 12 | 18 | 25 | 15 | 18,6 | | |
| B50 F 1220 | 12 | 18 | 25 | 20 | 22,9 | | |
| B50 F 1225 | 12 | 18 | 25 | 25 | 27,3 | | |
| B50 F 1315 | 13 | 19 | 26 | 15 | 18,2 | +0.021 +0.008 | |
| B50 F 1320 | 13 | 19 | 26 | 20 | 21,8 | | |
| B50 F 1325 | 13 | 19 | 26 | 25 | 28,7 | | |
| B50 F 1330 | 13 | 19 | 26 | 30 | 33,2 | | |
| B50 F 1335 | 13 | 19 | 26 | 35 | 37,6 | | |
| B50 F 1415 | 14 | 20 | 27 | 15 | 19,1 | | |
| B50 F 1420 | 14 | 20 | 27 | 20 | 22,2 | | |
| B50 F 1425 | 14 | 20 | 27 | 25 | 29,6 | | |
| B50 F 1430 | 14 | 20 | 27 | 30 | 34,9 | | |
| B50 F 1515 | 15 | 21 | 28 | 15 | 22,3 | | |
| B50 F 1520 | 15 | 21 | 28 | 20 | 27,2 | | |
| B50 F 1525 | 15 | 21 | 28 | 25 | 33,0 | | |
| B50 F 1530 | 15 | 21 | 28 | 30 | 40,5 | | |
| B50 F 1535 | 15 | 21 | 28 | 35 | 48,6 | | |
| B50 F 1615 | 16 | 22 | 29 | 15 | 22,1 | H7 / d8 e7 f7 | |
| B50 F 1620 | 16 | 22 | 29 | 20 | 28,0 | | |
| B50 F 1625 | 16 | 22 | 29 | 25 | 33,9 | | |
| B50 F 1630 | 16 | 22 | 29 | 30 | 39,8 | | |
| B50 F 1635 | 16 | 22 | 29 | 35 | 45,9 | | |
| B50 F 1640 | 16 | 22 | 29 | 40 | 51,3 | | |
| B50 F 2015 | 20 | 30 | 40 | 15 | 58,1 | | |
| B50 F 2020 | 20 | 30 | 40 | 20 | 71,3 | | |
| B50 F 2025 | 20 | 30 | 40 | 25 | 83,2 | | |
| B50 F 2030 | 20 | 30 | 40 | 30 | 92,4 | | |
| B50 F 2035 | 20 | 30 | 40 | 35 | 103,5 | | |
| B50 F 2040 | 20 | 30 | 40 | 40 | 117,3 | | |
| B50 F 2050 | 20 | 30 | 40 | 50 | 148,7 | | |
| B50 F 2515 | 25 | 35 | 45 | 15 | 62,3 | | |
| B50 F 2520 | 25 | 35 | 45 | 20 | 89,7 | | |
| B50 F 2525 | 25 | 35 | 45 | 25 | 97,0 | | |
| B50 F 2530 | 25 | 35 | 45 | 30 | 112,6 | | |
| B50 F 2535 | 25 | 35 | 45 | 35 | 126,3 | | |
| B50 F 2540 | 25 | 35 | 45 | 40 | 145,1 | | |
| B50 F 2550 | 25 | 35 | 45 | 50 | 164,7 | | |
| B50 F 3015 | 30 | 40 | 50 | 15 | 68,2 | | |
| B50 F 3020 | 30 | 40 | 50 | 20 | 86,1 | | |
| B50 F 3030 | 30 | 40 | 50 | 30 | 104,2 | | |
| B50 F 3040 | 30 | 40 | 50 | 40 | 158,4 | | |

| Č. produktu | Technické údaje | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|----|----------------|----|----------|-------------------|-----------------|---------------------------|------------------|
| | Rozměry (mm) | | | | Váha (g) | Tolerance | | | |
| | d | D | D ₁ | L | | Otvor / hřídel | d _{m6} | | |
| B50 F 3520 | 35 | 45 | 60 | 20 | 107,6 | +0.025 +0.009 | | | |
| B50 F 3525 | 35 | 45 | 60 | 25 | 128,2 | | | | |
| B50 F 3530 | 35 | 45 | 60 | 30 | 148,8 | | | | |
| B50 F 3535 | 35 | 45 | 60 | 35 | 169,4 | | | | |
| B50 F 3540 | 35 | 45 | 60 | 40 | 199,1 | | | | |
| B50 F 3550 | 35 | 45 | 60 | 50 | 258,4 | | | | |
| B50 F 3560 | 35 | 45 | 60 | 60 | 316,5 | | | | |
| B50 F 3580 | 35 | 45 | 60 | 80 | 346,5 | | | | |
| B50 F 4020 | 40 | 50 | 65 | 20 | 120,0 | | | H7 / d8 e7 f7 | +0.030 +0.011 |
| B50 F 4025 | 40 | 50 | 65 | 25 | 143,3 | | | | |
| B50 F 4030 | 40 | 50 | 65 | 30 | 166,5 | | | | |
| B50 F 4035 | 40 | 50 | 65 | 35 | 189,7 | | | | |
| B50 F 4040 | 40 | 50 | 65 | 40 | 212,9 | | | | |
| B50 F 4050 | 40 | 50 | 65 | 50 | 259,3 | | | | |
| B50 F 4060 | 40 | 50 | 65 | 60 | 305,7 | | | | |
| B50 F 4080 | 40 | 50 | 65 | 80 | 352,1 | | | | |
| B50 F 4525 | 45 | 55 | 70 | 25 | 198,3 | | | | |
| B50 F 4530 | 45 | 55 | 70 | 30 | 211,1 | | | | |
| B50 F 4535 | 45 | 55 | 70 | 35 | 235,3 | | | | |
| B50 F 4540 | 45 | 55 | 70 | 40 | 260,2 | | | | |
| B50 F 4550 | 45 | 55 | 70 | 50 | 305,6 | | | | |
| B50 F 4560 | 45 | 55 | 70 | 60 | 341,8 | | | | |
| B50 F 4580 | 45 | 55 | 70 | 80 | 403,2 | | | | |
| B50 F 5025 | 50 | 60 | 75 | 25 | 205,4 | | | | |
| B50 F 5030 | 50 | 60 | 75 | 30 | 228,2 | | | | |
| B50 F 5035 | 50 | 60 | 75 | 35 | 251,0 | | | | |
| B50 F 5040 | 50 | 60 | 75 | 40 | 278,3 | | | | |
| B50 F 5050 | 50 | 60 | 75 | 50 | 350,7 | | | | |
| B50 F 5060 | 50 | 60 | 75 | 60 | 398,6 | | | | |
| B50 F 5080 | 50 | 60 | 75 | 80 | 449,3 | | | | |
| B50 F 5535 | 55 | 65 | 80 | 35 | 288,4 | | | | |
| B50 F 5550 | 55 | 65 | 80 | 50 | 368,9 | | | | |
| B50 F 6035 | 60 | 75 | 90 | 35 | 460,1 | | | | |
| B50 F 6040 | 60 | 75 | 90 | 40 | 500,3 | | | | |
| B50 F 6050 | 60 | 75 | 90 | 50 | 600,6 | | | | |
| B50 F 6060 | 60 | 75 | 90 | 60 | 690,2 | | | | |
| B50 F 6080 | 60 | 75 | 90 | 80 | 890,4 | | | | |
| B50 F 6335 | 63 | 75 | 85 | 35 | 448,3 | | | | |
| B50 F 6340 | 63 | 75 | 85 | 40 | 487,6 | | | | |
| B50 F 6350 | 63 | 75 | 85 | 50 | 575,7 | | | | |

B50 – PŘÍRUBOVÁ POUZDRA



| Č. produktu | Technické údaje | | | | | | |
|---------------------|-----------------|-----|----------------|-----|----------|---------------------------|-----------------|
| | Rozměry (mm) | | | | Váha (g) | Tolerance | |
| | d | D | D ₁ | L | | Otvor / hřídel | d _{m6} |
| B50 F 7050 | 70 | 85 | 105 | 50 | 750,1 | H7 / d8 e7 f7 | +0.035 |
| B50 F 7060 | 70 | 85 | 105 | 60 | 850,4 | | +0.013 |
| B50 F 7080 | 70 | 85 | 105 | 80 | 1020,3 | | |
| B50 F 70100 | 70 | 85 | 105 | 100 | 1205,6 | | |
| B50 F 7550 | 75 | 90 | 110 | 50 | 800,6 | | |
| B50 F 7560 | 75 | 90 | 110 | 60 | 900,9 | | |
| B50 F 7580 | 75 | 90 | 110 | 80 | 1160,6 | | |
| B50 F 75100 | 75 | 90 | 110 | 100 | 1290,7 | | |
| B50 F 8035 | 80 | 100 | 120 | 35 | 874,3 | | |
| B50 F 8040 | 80 | 100 | 120 | 40 | 998,7 | | |
| B50 F 8050 | 80 | 100 | 120 | 50 | 1151,1 | | |
| B50 F 8060 | 80 | 100 | 120 | 60 | 1350,6 | | |
| B50 F 8080 | 80 | 100 | 120 | 80 | 1680,2 | | |
| B50 F 80100 | 80 | 100 | 120 | 100 | 1915,3 | | |
| B50 F 9035 | 90 | 110 | 130 | 35 | 986,7 | | |
| B50 F 9040 | 90 | 110 | 130 | 40 | 1120,1 | | |
| B50 F 9050 | 90 | 110 | 130 | 50 | 1230,2 | | |
| B50 F 9060 | 90 | 110 | 130 | 60 | 1486,6 | | |
| B50 F 9080 | 90 | 110 | 130 | 80 | 1851,3 | | |
| B50 F 90100 | 90 | 110 | 130 | 100 | 2034,3 | | |
| B50 F 10080 | 100 | 120 | 150 | 80 | 2230,3 | | |
| B50 F 100100 | 100 | 120 | 150 | 100 | 2487,6 | | |
| B50 F 12060 | 120 | 140 | 170 | 60 | 2150,7 | | |
| B50 F 12080 | 120 | 140 | 170 | 80 | 2465,3 | | |
| B50 F 120100 | 120 | 140 | 170 | 100 | 2750,7 | | |